

FICHE DE DYSFONCTIONNEMENT

Pôle Déchets

Achats

Version

V0-22/11/11

N° Fiche

FD13.11

Déclaration du dysfonctionnement

Date : 29.08.2013

Nom/Prénom :

Service : Pôle déchets

Matériel endommagé : oui - non

Incident corporel : oui - non

Suivi du dysfonctionnement

Date ouverture dossier : 29.08.2013

Nom/Prénom :

Service : Pôle déchets

Nom du fournisseur

X AO EPI - N°M1155

MAPA

Consultation

UGAP

Thème du dysfonctionnement

X Qualité du produit (utilisation)

Quantité livrée (réception)

Dégradation du produit (réception)

Transporteur (Transport-déchargement-adresse)

Livraison non conforme avec bon commande

Non-conformité BPU (Prix)

Non-conformité cahier des charges (Produit)

Délai de livraison

Autres :

Description du dysfonctionnement

Détérioration prématurée de la semelle. Chaussure :

Utilisation pour le pôle déchet – activité mécanicien

- 1) Décollement de la semelle : avant, voute plantaire et arrière (photos 2 à 5)
- 2) Perte d'adhérence et risque de chute.

Critère de gravité du dysfonctionnement

Très élevée

X

Importante

Peu importante

Faible

Délai de proposition d'action corrective

AC N°1

AC N°2

AC N°3

AC N°4

Date

Avis CREA

Action corrective proposée

Commentaire CREA

Date clôture fiche dysfonctionnement

Clôturée par

Pièces jointes – Photos FD 13.11



Photo n°1 : Vue générale



Photo n°2 : Décollement d'une couche de la semelle



Photo n°3 : Décollement d'une couche de la semelle au niveau du talon



Photo n°4 : Décollement d'une couche de la semelle au niveau du talon



Photo n°5 : Décollement d'une couche de la semelle au niveau de la voûte plantaire